**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020**

**A Prefeitura do Município de Divinolândia**, inscrita no CNPJ sob n.º 46.435.921/0001-88, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua XV de Novembro, n.º 261, Centro, Divinolândia (SP), na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Naief Haddad Neto, Naief Haddad Neto, RG n.º 10.841.897 e CPF n.º 158.833.706-59, doravante designado **PREFEITURA**, e a(s) empresa PRISCILA DE SOUZA MARTINS 31207133841, inscrita no CNPJ sob n.º 29.827.322/0001-90, com sede à Avenida Prefeito Oswaldo Lopes, 1422, Divinolândia - SP, CEP: 13.780-000, neste ato representado pela Sra. Priscila de Souza Martins, RG n.° 42.972.663-6 e CPF n.° 312.071.338-41, doravante denominada **CONTRATADA,** resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto n.º 2749/2014, bem como do edital de Pregão 01/2020 nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

**1.1 -** Objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A DIESEL S500 E S10 DA FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA.

| **LOTE 1** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANT.** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO TANQUE M OP M.BENZ-ATRON 2729 K 6X4 FSF-1920** | **2014/2014** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | 04 | | R$ 312,50 | R$ 1.250,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | 04 | | R$ 1.775,00 | R$ 7.100,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | | R$ 316,66 | R$ 949,98 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | | R$ 366,66 | R$ 1.099,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | | R$ 275,00 | R$ 1.100,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta | 03 | | R$ 50,00 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | homocinética; | | | 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 83,33 | R$ 499,98 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 81,25 | R$ 650,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 287,50 | R$ 2.300,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 94,44 | R$ 849,96 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,05 | R$ 200,10 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| | | | | Valor total: R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais) |

| LOTE 2 | MARCA/MODELO/ PLACA | ANO/MODELO | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO MEC OPERAC VW/13.190 CDZ-2792** | **2002/2002** | **01** | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | 04 | R$ 275,00 | R$ 1.100,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | 04 | R$ 1.675,00 | R$ 6.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 275,00 | R$ 1.100,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 100,00 | R$ 800,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 235,50 | R$ 1.884,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 77,78 | R$ 700,02 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 20 | Substituição de bomba | 04 | R$ 150,00 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | hidráulica de direção; | | | 600,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 107,99 | R$ 215,98 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor Total R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) | | | | |

| **LOTE 3** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANT.** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO MEC OPERAC FORD/ CARGO 1517 E DMN-4660** | **2010/2010** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 216,62 | R$ 649,86 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 333,34 | R$ 1.000,02 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 91,67 | R$ 550,02 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 87,50 | R$ 700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 262,50 | R$ 2.100,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 100,00 | R$ 900,00 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,05 | R$ 200,10 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| | | | | Valor total: R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais) |

| **LOTE 4** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO BASCULANTE M.B/M. BENZ CHJ-5192** | **1977/1977** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 271,00 | R$ 1.084,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.421,00 | R$ 5.684,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 211,81 | R$ 635,43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 361,80 | R$ 1.085,40 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 363,01 | R$ 1.452,04 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 92,70 | R$ 185,40 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 98,78 | R$ 592,68 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 99,00 | R$ 792,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 145,15 | R$ 435,45 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 146,35 | R$ 585,40 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 146,35 | R$ 585,40 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 281,25 | R$ 2.250,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 94,45 | R$ 850,05 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 145,14 | R$ 435,42 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 95,15 | R$ 285,45 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 97,57 | R$ 585,42 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 183,35 | R$ 733,40 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 101,53 | R$ 203,06 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) | | | | |

| LOTE 5 | MARCA/MODELO/ | ANO/MODELO | QUANTIDADE | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|

| | PLACA | | | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ L 1313 GQD-2662** | **1979/1979** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 216,63 | R$ 649,89 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,03 | R$ 100,06 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 75,00 | R$ 600,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | | 09 | R$ 66,67 | R$ 600,00 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | | 06 | R$ 91,67 | R$ 550,02 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 6** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO BASCULANTE INTERNATIONAL 4400P7 6X4 FSK-9159** | **2014/2014** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 216,66 | R$ 649,98 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 266,66 | R$ 799,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,09 | R$ 200,18 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 91,66 | R$ 549,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 87,50 | R$ 700,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 112,50 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 450,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 91,66 | R$ 549,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) | | | | |

| **LOTE 7** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO BASCULANTE AGRALE-14000 GCD-1797** | **2012/2012** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 216,66 | R$ 649,98 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 266,66 | R$ 799,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 200,00 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 800,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 75,00 | R$ 600,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 77,77 | R$ 699,93 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 162,50 | R$ 650,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 162,50 | R$ 650,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,07 | R$ 200,14 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) | | | | |

| LOTE 8 | MARCA/MODELO/ PLACA | ANO/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA** | **1997/1998** | **01** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **TOYOTA BANDEIRANTE BJ55LP BL3 GUD-8691** | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | R$ 183,33 | R$ 549,99 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,50 | R$ 500,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 137,50 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 550,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,08 | R$ 200,16 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) | | | | |

| **LOTE 9** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS VW/ 15.190 EOD ESC.POWER EGI-9322** | **2010/2011** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 62,52 | R$ 500,16 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 133,32 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 125,00 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 500,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 10** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.ORE FSF-8861** | **2014/2015** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 216,66 | R$ 649,98 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 266,66 | R$ 799,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 75,00 | R$ 600,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 77,77 | R$ 699,93 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 162,50 | R$ 650,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 162,50 | R$ 650,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,07 | R$ 200,14 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 11** | **MARCA/MODELO /PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 DMN-4658** | **2010/2011** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA** | | |

| | | DE SERVIÇOS | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 133,15 | R$ 399,46 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,56 | R$ 399,36 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,00 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 200,00 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 12** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 DJM-1966** | **2012/2013** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,60 | R$ 399,60 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | | 09 | R$ 66,57 | R$ 599,17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,02 | R$ 200,04 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 13** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17HD FPM-0860** | **2013/2014** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 237,50 | R$ 950,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 249,62 | R$ 748,87 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 87,50 | R$ 350,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) | | | | |

| **LOTE 14** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS M. BENZ MARCOPOLO VICINO ESC DJM-1373** | **2009/2010** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | motor; | | | |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | R$ 182,96 | R$ 548,89 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 87,50 | R$ 350,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| | | | | Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) |

| LOTE 15 | MARCA/MODELO/ PLACA | ANO/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ÔNIBUS M.BENZ INDUSCAR ATILIS 0 DJL-2853 | 2009/2010 | 01 | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 249,62 | R$ 748,86 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 16** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6L EM FQQ-1849** | **2014/2014** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 99,43 | R$ 198,87 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 17** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6L EM FMX-9386** | **2013/2014** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 187,50 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 99,43 | R$ 198,87 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| LOTE 18 | MARCA/MODELO/ PLACA | ANO/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS VW MARCOPOLO** | **2002/2002** | **01** | | |

| | FRATELLO LOT CDV-2270 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 99,43 | R$ 198,87 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 19** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ON DJP-1663** | **2006/2007** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 266,66 | R$ 799,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 50,04 | R$ 100,09 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 87,50 | R$ 350,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | | 08 | R$ 212,50 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.700,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 66,66 | R$ 199,98 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 49,47 | R$ 98,93 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| Valor total: R$ 16.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) | | | | |

| **LOTE 20** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MICROÔNIBUS (VAN) CITROEN/ JUMP GREENCAR ES FSU-7954** | **2013/2014** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 187,50 | R$ 750,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 99,43 | R$ 198,86 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) | | | | |

| **LOTE 21** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ONIBUS M. BENZ/ OF 1519 R. ORE FUF-9014** | **2014/2015** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA** | | |

| | | DE SERVIÇOS | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 266,66 | R$ 799,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 87,50 | R$ 350,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 212,50 | R$ 1.700,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 66,66 | R$ 199,98 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 49,47 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 98,94 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) | | | | |

| **LOTE 22** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MICROÔNIBUS (VAN) FIAT DUCATO ENGESIGEXE DMS-2907** | **2019/2019** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 183,33 | R$ 549,99 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 56,25 | R$ 450,00 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar | | 09 | R$ 61,11 | R$ 549,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cilindro do sistema de freio) | | | |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,06 | R$ 200,12 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais | | | | |

| **LOTE 23** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHÃO IVECO/TECTOR 170E30SID EVW-3810** | **2018/2019** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 233,33 | R$ 233,33 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 266,66 | R$ 266,66 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou | | 06 | R$ 66,66 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dianteiro) | | | 66,66 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 62,66 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 87,50 | R$ 87,50 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 212,50 | R$ 212,50 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 116,66 | R$ 116,66 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 49,47 | R$ 49,47 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| | | | Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais | |

| **LOTE 24** | **MARCA/MODELO /PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ONIBUS M. BENZ/CAIO LO 916 ORE EUD-4960** | **2019/2020** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | motor; | | | 1.425,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | 03 | R$ 233,33 | R$ 233,33 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 266,66 | R$ 266,66 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 62,66 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 87,50 | R$ 87,50 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 212,50 | R$ 212,50 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 116,66 | R$ 116,66 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 49,47 | R$ 49,47 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais | | | | |

| LOTE 25 | MARCA/MODELO/ PLACA | ANO/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ONIBUS M. BENZ/CAIO LO 946 ORE DMD-9106 | 2019/2020 | 01 | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 233,33 | R$ 233,33 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 266,66 | R$ 266,66 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 62,66 | R$ 62,66 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 87,50 | R$ 87,50 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | | 08 | R$ 212,50 | R$ 212,50 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | | 09 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | | 03 | R$ 116,66 | R$ 116,66 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | | 03 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | | 06 | R$ 66,66 | R$ 66,66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 49,47 | R$ 49,47 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais | | | | |

| **LOTE 26** | **MARCA/MODELO/ PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMINHONETE/AMBULANCIA FIAT/DUCATO/GREENCAMB DGY-4178** | **2018/2019** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.300,00 | R$ 5.200,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 183,33 | R$ 549,99 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 56,25 | R$ 450,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 133,33 | R$ 399,99 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 237,50 | R$ 1.900,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 61,11 | R$ 549,99 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 100,06 | R$ 200,12 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais | | | | |

| **LOTE 27** | **MARCA/MODELO /PLACA** | **ANO/MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ONIBUS M. BENZ/CAIO LO 916 ORE FJI-9268** | **2019/2020** | **01** | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | | **QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS** | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | 03 | R$ 266,66 | R$ 799,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | 04 | R$ 87,50 | R$ 350,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | 08 | R$ 212,50 | R$ 1.700,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | 03 | R$ 66,66 | R$ 199,98 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 49,47 | R$ 98,93 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| | | | | Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais |

| LOTE | MARCA/MODELO/ | ANO/MODELO | QUANTIDADE | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|

| 28 | PLACA | | | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ON FZI-5984 | 2018/2019 | 01 | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | QUANTIDADE ESTIMADA DE SERVIÇOS | | |
| 01 | Montagem e desmontagem completa de câmbio manual; | | 04 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| 02 | Montagem e desmontagem completa de motor; | | 04 | R$ 1.425,00 | R$ 5.700,00 |
| 03 | Montagem e desmontagem completa de diferencial; | | 03 | R$ 233,33 | R$ 699,99 |
| 04 | Substituição de junta de cabeçote de motor; | | 03 | R$ 266,66 | R$ 799,98 |
| 05 | Substituição de kit de embreagem; | | 04 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
| 06 | Substituição de correia dentada e tensor; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 07 | Substituição de sonda lambda do coletor de escape; | | 02 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 08 | Substituição de junta homocinética; | | 03 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| 09 | Serviço de roda;(trocar rolamento traseiro ou dianteiro) | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 10 | Serviço de suspensão; (trocar pivô, trocar amortecedor ou trocar coxim de amortecedor) | | 08 | R$ 62,66 | R$ 501,28 |
| 11 | Montagem e desmontagem completa de feixe de molas; | | 03 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| 12 | Substituição de coxim de câmbio; | | 04 | R$ 87,50 | R$ 350,00 |
| 13 | Substituição de coxim de motor; | | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 14 | Revisão completa do sistema de freios; | | 08 | R$ 212,50 | R$ 1.700,00 |
| 15 | Serviço de freio por roda; (trocar pastilha, trocar disco, trocar campana ou trocar cilindro do sistema de freio) | | 09 | R$ 66,66 | R$ 599,94 |
| 16 | Substituição de bomba d'água; | | 03 | R$ 116,66 | R$ 349,98 |
| 17 | Serviço de cardan; (trocar rolamento ou trocar cruzeta) | | 03 | R$ 66,66 | R$ 199,98 |
| 18 | Substituição de válvula de drenagem de ar; | | 06 | R$ 66,66 | R$ 399,96 |
| 19 | Substituição de caixa de direção hidráulica; | | 04 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Substituição de bomba hidráulica de direção; | 04 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Remoção e reinstalação de bomba injetora; | 04 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 22 | Remoção e reinstalação de bomba de alta; | 04 | R$ 75,00 | R$ 300,00 |
| 23 | Remoção e reinstalação de bomba elétrica; | 02 | R$ 49,47 | R$ 98,93 |
| 24 | Tornearia mecânica de pequenas peças; | 06 | R$ 50,00 | R$ 300,00 |
| 25 | Escaneamento/ Localizar código falha em sistema eletrônico; | 05 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| Valor total: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais | | | | |

**VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 504.300,00 (quinhentos e quatro mil e trezentos reais)**

**CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**2.1** – A prestação dos serviços será efetuada mediante encaminhamento de "Ordem de Serviço" pelo servidor responsável o Senhor Natanael Balbino, especialmente designado para este fim, que corresponde a autorização de início da execução, devendo nela constar: a categoria do veículo, placa, o/s serviços que será/ão realizado/s e data de execução.

**2.2** – Durante a vigência da Ata de registro de Preços, sua CONTRATADA fica obrigada a executar o serviço de acordo com o preço registrado, nas condições estabelecidas em cada Ordem de Serviço.

**2.2.1** – A Prefeitura Municipal de Divinolândia não está obrigada a contratar o serviço cujos preços foram registrados, ficando a seu critério definir a realização, quantitativo e o momento da execução daquele, de acordo com as especificações constantes deste Edital.

**2.2.2** – A CONTRATADA não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, recusar-se a executar o serviço solicitado pela Prefeitura Municipal.

**2.2.3-**Na hipótese de alteração de endereço a empresa licitante vencedora a Prefeitura deverá ser comunicada.

**2.3 -** Correrá por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

**2.4-** Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas às determinações deste Edital e seus anexos.

**2.5 -** Constatadas irregularidades no objeto, o Município, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**2.5.1-** Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do **Anexo I**, determinando sua substituição;

**2.5.2-** Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**2.6-** As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**2.7 -** O recebimento definitivo não exime o contratado de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos adquiridos.

**3 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO**

**3.1-** A prestação dos serviços será efetuada mediante encaminhamento de "Ordem de Serviço" pelo servidor responsável o Senhor Natanael Balbino, especialmente designado para este fim, que corresponde a autorização de início da execução, devendo nela constar: a categoria do veículo, placa, o/s serviços que será/ão realizado/s e data de execução.

**3.2-** Os veículos deverão ser entregues pela empresa contratada, em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, ressalvada as condições técnicas, que demandam maior tempo para a manutenção. A prefeitura deverá ser informada no caso de atraso da entrega, mediante justificativa por escrito Durante a vigência da Ata de registro de Preços, sua CONTRATADA fica obrigada a executar o serviço de acordo com o preço registrado, nas condições estabelecidas em cada Ordem de Serviço.

**3.3-** A Prefeitura Municipal de Divinolândia não está obrigada a contratar o serviço cujos preços foram registrados, ficando a seu critério definir a realização, quantitativo e o momento da execução daquele, de acordo com as especificações constantes deste Edital.

**3.4-** A CONTRATADA não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, recusar-se a executar o serviço solicitado pela Prefeitura Municipal.

**3.5-** Na hipótese de alteração de endereço da empresa licitante vencedora a Prefeitura deverá ser comunicada.

**3.6-** Correrá por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais como tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

**3.7-** Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas às determinações deste Edital e seus anexos.

**3.8-** Constatadas irregularidades no objeto, o Município, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**3.9-** Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do **Anexo I**, determinando sua substituição;

**3.10-** Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades.

**3.11-** As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de dois dias úteis, contados do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

**3.12-** O recebimento definitivo não exime o contratado de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos adquiridos.
O serviço de lavagem de veículos deverá abranger a remoção da sujeira interna e externa existente no veículo, da seguinte forma:

**CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE**

**4.1** - O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO**

**5.1** - O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após cada etapa da prestação dos serviços, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre após a apresentação de Nota Fiscal devidamente conferida pela Gerencia Municipal de Transito e Transporte, órgão municipal responsável pelo recebimento, fiscalização e execução da contratação, através do servidor Senhor Natanael Balbino, especialmente designado para este fim.

**5.2** - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.

**CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**6.1 -** Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão n.º 01/2020 e nesta Ata, o serviço objeto deste ajuste.

**6.2** – Substituir ou refazer, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o serviço recusado.

**6.3-** Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

**7.1** - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

**7.2** - Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

**7.3** - Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto contratado.

**7.4** - Comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

**CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES**

**8.1 -** Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

**8.2 -** A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.

**8.3** – O atraso injustificado na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

**8.3.1** – Advertência por escrito;

**8.3.2** – Multa equivalente a 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação, por atraso na entrega até o limite de 30 (trinta) dias;

**8.3.3** – Multa equivalente a 15% (quinze por cento), calculado sobre o valor da obrigação, por atraso na entrega a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando será declarada a inexecução contratual;

**8.3.4 -** Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

**8.3.5** – Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

**8.3.6** – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados na punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub-lote anterior.

**CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO DE PREÇOS**

**9.1 -** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa

CONTRATADA da ata de registro de preços e a retribuição do contratante para a justa remuneração do objeto da licitação, poderá ser repactuado o preço registrado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata.

**9.2 -** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**9.3-** Na hipótese da empresa solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais e/ou matérias-primas, etc.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**10.1-** Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO n.º 01/2020 com seus Anexos a(s) proposta(s) da(s) CONTRATADA(S).

**10.2-** A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO**

**11.1-** O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o da Comarca de São Sebastião da Grama.

**11.2-** Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Divinolândia, 14 de Fevereiro de 2020.

PELA CONTRATANTE:

_____
Prefeitura Municipal de Divinolândia
**Naief Haddad Neto**
**Prefeito Municipal**

PELA CONTRATADA:

_____
**PRISCILA DE SOUZA MARTINS 31207133841**
**Priscila de Souza Martins**
**Proprietaria**

**Testemunhas**:

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Nome: | Nome: |
| RG nº: | RG nº: |

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE DIVINOLANDIA
CONTRATADO: PRISCILA DE SOUZA MARTINS 31207133841
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A DIESEL S500 E S10 DA FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Divinolândia, 14 de Fevereiro de 2020.

**CONTRATANTE:**

Nome e cargo: Naief Haddad Neto – Prefeito Municipal

E-mail institucional: gabinete@divinolandia.sp.gov.br

E-mail pessoal: haddadnaief@hotmail.com

Assinatura:_____

**CONTRATADA:**

Nome e cargo: Priscila de Souza Martins - Proprietária

E-mail institucional rosana2.souza@hotmail.com

E-mail pessoal: rosana2.souza@hotmail.com

Assinatura:_____

**CADASTRO DO RESPONSAVEL**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE DIVINOLANDIA
CONTRATADO: PRISCILA DE SOUZA MARTINS 31207133841
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 10/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MOVIDOS A DIESEL S500 E S10 DA FROTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA.

| | |
|---|---|
| Nome | Priscila de Souza Martins |
| Cargo | Proprietária |
| RG n.º | 42.972.663-6 |
| CPF n.º | 312.071.338-41 |
| Endereço (*) | Rua Jorge Ferreira Pinto, nº 15, Nova Divinolândia, Divinolândia - SP |
| Telefone | 19-98119-7241 |
| E-mail Institucional | rosana2.souza@hotmail.com |
| E-mail pessoal (*) | rosana2.souza@hotmail.com |

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

**Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP**

| | |
|---|---|
| Nome | Naief Haddad Neto |
| Cargo | Prefeito Municipal |
| Endereço Comercial do Órgão/Setor | Rua XV de Novembro, n.º 261, Centro |
| Telefone e Fax | (19) 36638100 |
| E-mail Institucional | gabinete@divinolandia.sp.gov.br |

Divinolândia, 14 de Fevereiro de 2020.

| | |
|---|---|
| CONTRATADA | CONTRATANTE |
| Nome Priscila de Souza Martins | Nome Naief Haddad Neto |
| Cargo Proprietária | Cargo Prefeito Municipal |